

## Standardværdikatalog – Nyhedsbrev 01.05.2014

### Præcisering pr. 01.05.2014

#### VP 12 til 25 og VP 27 – præcisering af Efter situationen

"Fra 01.04.2014 og frem skal der foreligge dokumentation, der viser, at varmepumpen lever op til effektivitetskravene i bygningsreglementet. Dokumentationen skal foreligge iform af en akkrediteret testrapport, udført i henhold til DS/EN 14825 af et uafhængigt laboratorium, hvis akkrediteringsmyndighed er medlem af ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Alle varmepumper på Energistyrelsens varmepumpeliste lever op til disse krav. (<http://spareenergi.dk/forbruger/varme/varmepumper/varmepumpelisten>)"

ændres til:  
"Der skal foreligge uafhængig dokumentation, der viser, at varmepumpen lever op til effektivitetskravene i bygningsreglementet. Dokumentationen skal bestå i en eller begge af følgende:

- 1) En testrapport udført jf. EN 14825 af et uafhængigt laboratorium, hvis akkrediteringsmyndigheder medlem af ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- 2) Varmepumpen figurerer på Energistyrelsens varmepumpeliste. Listen kan findes på: <http://spareenergi.dk/varmepumpelisten>

For uddybning se notat " [Krav om dokumentation for varmepumpers energieffektivitet](http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/energisekskabernes-spareindsats/Netogdistributionsselskaber/krav_om_dokumentation_for_varmepumpers_energieffektivitet_revideret_30_04_2014.pdf)" [http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/energisekskabernes-spareindsats/Netogdistributionsselskaber/krav\\_om\\_dokumentation\\_for varmepumpers energieffektivitet\\_revideret\\_30\\_04\\_2014.pdf](http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/energisekskabernes-spareindsats/Netogdistributionsselskaber/krav_om_dokumentation_for_varmepumpers_energieffektivitet_revideret_30_04_2014.pdf) på Energistyrelsens hjemmeside."

### Følgende ændringer varsles hermed, gældende fra 01.08.2014

#### Fjv 15 og Fjv 16 – Ændring af Efter situationen

(Varslet i nyhedsbrev pr. 07.04. 2014 – varsles på ny for at sikre 3 måneder inden ikrafttræden. Henvisning til nyhedsbrev og ikrafttræden i kataloget opdateres 01.05.2014)

"Varmør med isolering i henhold DS 452, Termisk isolering af tekniske installationer, klasse 1" ændres til:

"Varmør med isolering i henhold DS 452, Termisk isolering af tekniske installationer, klasse 3"

#### Fjv 18 – Ændring af Før situationen

(Varslet i nyhedsbrev pr. 07.04. 2014 – varsles på ny med ændring. Henvisning til nyhedsbrev og ikrafttræden i kataloget opdateres 01.05.2014)

"Rørene er isoleret efter DS 452, Termisk isolering af tekniske installationer, klasse 1. God isolering" ændres til:

"Rørene er isoleret med mere end 15 mm isolering"

**Gas 11, Olie 11, VP 10 – Ændring af Før situationen**

"Rørene er isoleret efter DS 452, Termisk isolering af tekniske installationer, klasse 1. God isolering" ændres til:

"Rørene er isoleret med mere end 15 mm isolering"

**Gas 8, Gas 9, Olie 8, Olie 9 og VP 8 og VP 9 – Ændring af Efter situationen**

"Varmerør med isolering i henhold DS 452, Termisk isolering af tekniske installationer, klasse 1" ændres til:

"Varmerør med isolering i henhold DS 452, Termisk isolering af tekniske installationer, klasse 3"